


KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	02/07/2024	İMZA		
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE BİRİMİ GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		Tanzim Eden	İ. İker GÜLER Birimler Yetkilisi			
		ONAY	Kerem BULUT Fen İşleri Müdürü			
		Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m ³)		
		(01/07/2024)	(01/07/2024) 16,580			
YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ						
SORUMLU				Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
Yalçın FİKİR						
ŞAHİN TAŞ	Akdeniz Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı ile 1362 sokak köşesi kaldırım tamir çalışmasında.			4	3	
A. ALİ YUMUŞAK	Çınar-tepe Mahallesi Dicle Caddesi no:160 istinat duvarı yapımı çalışmasında.			4	2	
DURAN KESKİN	Dayemir Mahallesi 668 Sokak merdiven tamir çalışmasında.			2	2	
MESUT GÜLTEKİN	Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak no:66,47/1 parke taşı onarım, Altıntaş Mahallesi 365 Sokak no:40 kaldırım onarımı çalışmasında.			2	2	
ASFALT EKİBİ						
SORUMLU				Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
ERCAN ÖZDEMİR	YAPILACAK ÇALIŞMA					
CENGİZ KARACA	Yenidoğan Mahallesi 1139,1197 Sokaklar, Levent Mahallesi Levent Caddesi, Trakya Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 2417 Sokak asfalt kesim ve moloz alım çalışmasında.			8	6	
HALİT ARITÜRK	Mehmet Ali Akman Mahallesi 17 Sokak, Turgut Reis Mahallesi 270/1 Sokak, Yenidoğan mahallesi 1139,1197,1140 Sokaklar asfalt yama çalışmasında.			7	7	
METAL İŞLERİ EKİBİ						
SORUMLU				Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
	YAPILACAK ÇALIŞMA					
HALİL KARAKAŞ	Namık Kemal Mahallesi Eşrefpaşa Pazaryeri istinat duvar üzeri demir kesim çalışmasında.			12	11	
	Halkapınar Mahallesi Halkapınar Spor Tesisleri kale direği tamir kaynak çalışmasında.					
	Şantiye atolyede; bariyer imalat çalışmasında.					
	Eşrefpaşa bölgesi Atilla Mahallesi hörgüçlü bordür montaj çalışmasında.					
	Göztepe Mahallesi Muhtarlık ofisi kapı tamir çalışmasında.					
	Güneşli Mahallesi Yağhaneler Hizmet Binası pvc ve alüminyum kapı tamir çalışmasında.					
	Basmene Belediyesi Hizmet Binasımız pvc ve alüminyum kapı tamir çalışmasında.					
	Hatay Bölgesi Piri Reis Mahallesi delinatör ve hörgüçlü bordür montaj çalışmasında.					
	Güngör Mahallesi delinatör ve hörgüçlü bordür montaj çalışmasında.					
YAPI ONARIM EKİBİ						
SORUMLU				Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
	YAPILACAK ÇALIŞMA					
YÜKSEL ŞENER	Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Parkı basketbol sahası yağlı boya çalışmasında.			13	12	
	Namık Kemal Mahallesi Eşrefpaşa pazaryeri istinat duvarı sıva çalışmasında.					
	Duatete Mahallesi 626 Sokak no:10 yıkım esnasında zarar verilen duvarın sıva tamir çalışmasında.					
	Umurbey Mahallesi Modern Sanat Merkezi Sanat Merkezi sıhhi tesisat çalışmasında.					
	Ulubatlı Mahallesi Toros Pazar yeri sıhhi tesisat çalışmasında.					
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ						
SORUMLU				Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
	01.07.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARİ					
ERCAN TAŞKIRAN	Murat Reis Mahallesi Hatay Pazar yerindeki arızalı metal halide prjektörlerin ampüllerin değiştirilmesi çalışmasında.			8	7	
	Murat Reis Mahallesi 242 Sokak parkın saat ayarı yapımı çalışmasında.					
	Göztepe Mahallesi Fuat Göztepe Parkı havuz motoru devreye alınması arızası elektrik arızası giderilmesi çalışmasında.					
	Millet Mahallesi Muhtarlık ofisi arızalı aydınlatma armatürleri yenilenmesi çalışmasında.					

MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI																	
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	01.07.2024 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI																
35 DK 293																	
35 KS 029																	
35 DK 296																	
35 JG 645																	
	TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)																
	0,00																
SORUMLU	01.07.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI										Ekip Kişi Sayısı						
ALİ KÜÇÜKABACI	Göztepe Mahallesi 111 Sokak no:11 moloz alım çalışmasında (15 torba)										3	2					
	2.Kadriye Mahallesi 681 Sokak no:86 moloz alım çalışmasında.(25 torba)																
	Çankaya Mahallesi Sezen Aksu Sokak 473 Sokak no:6 moloz alım çalışmasında.(50Torba)																
	Piri reis Mahallesi 285/2 Sokak no:6 moloz alım çalışmasında.(45 Torba)																
	Kemal reis Mahallesi Şükrü Saraçoğlu Caddesi no:no:134 moloz alım çalışmasında..(48Torba)																
	Akin Simav Mahallesi Mithatpaşa Caddesi no:405 moloz alım çalışmasında..(30Torba)																
	Mithatpaşa Mahallesi 200 Sokak no:65 moloz alım çalışmasında.(120 kepçe)																
	Mimar Kamalettin Caddesi no:11 moloz alım çalışmasında.(8 torba)																
	3570/1 Sokak moloz alım çalışmasında.(15 torba)																
	952 Sokak no:62 moloz alım çalışmasında.																
	Boğaziçi Mahallesi 2208/7 Sokak no:7 moloz alım çalışmasında.																
	1394 Sokak no:9 moloz alım çalışmasında.																
	Tarık Sarı Sokak içi moloz alım çalışmasında.(45 Torba)																
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV)										MEVCUT KİŞİ SAYISI	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI						
										29	24						
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET - İŞ MAKİNELERİ)																	
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ						
17	7	15	14	2	12	14	0	14	8	0	8						
KURTARICI		ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI		TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ						
2		0		2		1	0	1	2	0	2						
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			60			ARIZALI ARAÇ ADEDİ			9			FAAL ARAÇ ADEDİ			51		
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI																	
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA										OPERATÖR VE ŞOFÖRLER						
ALİ KÜÇÜKABACI	GREYDER	Şantiyede beklemede.									52	45					
	LODERLER	Şantiyede tamirde.															
		Bayındır moloz döküm sahası tesfiye çalışmasında.															
	BEKO LODER	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.															
		Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.															
	EKSKAVATÖR (1)	Şantiyede bakımda.															
	EKSKAVATÖR (2)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.															
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	Şantiyede beklemede.															
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor															
	BOBCAT (1)	Moloz toplama ekiplerinde çalışıyor.															
	BOBCAT (2)	Şantiyede tamirde.															
	FREZE	Şantiyede beklemede.															
	FİNİŞER	Şantiyede beklemede.															
	FORKLİFT (1)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.															
FORKLİFT (2)	Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme ve İnşaat Ekiplerine malzeme yükleme çalışmasında.									TOPLAM PERSONEL SAYISI	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI						
BOMAG SİLİNDİR		Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.															
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI:16			RAPORLU PERSONEL SAYISI:6			SENDİKAL İZİN:1			145			122					