

	KONAK BELEDİYESİ	Rapor Tarihi	26/09/2024	İMZA	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tanzim Eden	İ. İker GÜLER Birimler Yetkilisi		
	ŞANTIYE BİRİMİ	ONAY	Kerem BULUT Fen İşleri Müdürü		
	<b>GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI</b>	Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
<b>YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ</b>					
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
A. ALİ YUMUŞAK	Selçuk Mahallesi Cicipark Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli rampası yapım çalışmasında.			14	3
SERTAÇ TEKİN	Fatih Mahallesi 397 Sokak yol düzenleme çalışmasında.				3
ŞAHİN TAŞ	Çınartepe Mahallesi 2634, Sokak , Kocakapı Mahallesi 566 sokak , Altınordu Mahallesi Anafartalar Caddesi parke tamir çalışmasında.				3
MESUT GÜLTEKİN					3
<b>ASFALT EKİBİ</b>					
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Atamer Mahallesi 2580, 2600, Çamlık Caddesi asfalt yama çalışmasında.			15	13
HALİT ARITÜRK	Çınartepe Mahallesi 2625, 2643, 2645, 2644/2 sokaklar asfalt yama çalışmasında.				
<b>METAL İŞLERİ EKİBİ</b>					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Güneşli Mahallesi Atilla Spor Tesisleri Mutluluk Kahvesi kış bahçesi depo karkas imalat çalışmasında.			12	11
	Güneşli Mahallesi 529/1 Sokak muhtelif adresler hörgüçlü bordür montaj çalışmasında.				
	Konak Mahallesi 961 Sokak no:7 tel örgü montaj çalışmasında.				
	Şantiye Atölyede Akdeniz Mahallesi yeni prefabrik karkas imalat çalışmasında.				
<b>YAPI ONARIM EKİBİ</b>					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Kocatepe Mahallesi 556 Sokak no:3 metruk bina kapı, pencere yeri örme çalışmasında.- Kemal Reis Mahallesi 274 sokak no:24 iç cephe boya çalışmasında.			12	11
	Şantiye Atölyede sıhhi tesisat çalışmasında.- Ali Reis Mahallesi Agora Semt Merkezi iç cephe boya çalışmasında.				
	Temizlik İşleri Müdürlüğü Eşrefpaşa Mıntıka sıhhi tesisat çalışmasında.				
	Güneşli Mahallesi Atilla Spor tesisleri İzbel Cafe yanı depo yapım çalışmasında.				
	Ulubatlı Mahallesi Toros Pazaryeri sıhhi tesisat çalışmasında.				
<b>ELEKTRİK ONARIM EKİBİ</b>					
SORUMLU	25.09.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Akıncı Mahallesi Basmane Belediyemiz Hizmet Binası 7. kat arızalı tavan sensörü değişim çalışmasında.- Alsancak Mahallesi 1469 Sokak açık olan pano kapağı vida ile sabitleme çalışmasında.			8	7
	Mersinli Mahallesi Masal Evine jeneratör ile elektrik verilmesi çalışmasında.-Kemal Güral Parkı kar kontrol sonucu kar mevcut olmadığı tespit çalışmasında				
	Akın Simav Mahallesi muhtarlık ofisi elektrik arıza giderme çalışmasında.Atılla Mahallesi Mübadele Parkı kar kontrol çalışmasında.				
	Fatih Mahallesi Eşrefpaşa Pazaryeri İBB ye ait arızalı aydınlatmaların kontrolü çalışmasında.				
	Umurbey Mahallesi Konak Modern Gençlik Merkezi elektrik arızasının klimalardaki kompresör arızası kaynaklı olduğundan arızanın makine şubeye bildirilmesi çalışmasında.-Çınartepe Mahallesi Aydın Erten Rekreasyon alanı restoran bulaşıkhaneye karanlık alana lamba takılması ve teras lamba arıza giderme çalışmasında.				
	Mehmet Akif Mahallesi Şehit Bülent Şakar Parkı havuz arıza giderme çalışmasında.-Kaifekale Mahallesi Ayla Okmen Seyir Terası kar kontrol yapım çalışmasında.				
<b>MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI</b>					
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	25.09.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI				
35 BCN 87	Şantiye içinden Menderes Çakaltepe'ye moloz nakil çalışmasında.				52.00
35 CUJ 95	Şantiye içinden Menderes Çakaltepe'ye moloz nakil çalışmasında.				36.00
35 JG 645	Şantiye içinden Menderes Çakaltepe'ye moloz nakil çalışmasında.				26.00

TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)											114.00		
SORUMLU										25.09.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI		Ekip Kişi Sayısı	
YALÇIN FİKİR	Mahallesi Mithatpaşa Caddesi no:59 moloz alım çalışmasında.(22 torba )										3	2	
	Kız Lisesi (Parasız)												
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV)										MEVCUT KİŞİ SAYISI	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI		
										29	26		
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET- İŞ MAKİNELERİ)													
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ		
17	10	7	14	3	11	14	0	14	8	0	8		
KURTARICI		ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI		TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ		
2		0		2		1	0	1	2	0	2		
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			60		ARIZALI ARAÇ ADEDİ		13	FAAL ARAÇ ADEDİ		47			
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ													
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA										OPERATÖR VE ŞOFÖRLER		
YALÇIN FİKİR	GREYDER		Şantiyede beklemede.								50	44	
	LODERLER		Şantiye içi dal, koltuk ve moloz yükleme çalışmasında.										
			Arızalı.										
	BEKO LODER		Asfalt Ekiplerinde çalışıyor.										
			Hilal Mahallesi Hilal 1204 sokak moloz alım çalışmasında.										
	EKSKAVATÖR (1)		Arızalı.										
	EKSKAVATÖR (2)		Şantiye içi dal, koltuk ve moloz yükleme çalışmasında.										
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)		İnşaat Ekiplerinde çalışıyor.										
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)		Arızalı.										
	BOBCAT (1)		Moloz Ekiplerinde çalışıyor.										
	BOBCAT (2)		Arızalı.										
	FREZE		Şantiyede beklemede.										
	FİNİŞER		Şantiyede beklemede.										
	FORKLİFT (1)		Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme çalışmasında.										
FORKLİFT (2)		Şantiye içi malzeme stok alanı düzenleme ve İnşaat Ekiplerine malzeme yükleme çalışmasında.											
BOMAG SİLİNDİR		Şantiyede beklemede.											
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI:11			RAPORLU PERSONEL SAYISI:4			SENDİKAL İZİN:2			143	126			