

	KONAK BELEDİYESİ	Rapor Tarihi	03/02/2026	İMZA		
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tanzim Eden	Kenan TAŞAR Birimler Yetkilisi			
	ŞANTIYE BİRİMİ					
	GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI	ONAY	Tolga BAŞARAN Fen İşleri Müdürü			
Toplanan Moloz Paralı (Ton)					Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)
(02/002/2026) 8,00					(02.02.2026) 0	
İNŞAAT EKİBİ						
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
ALLAHVERDİ YÜCEL	Namık Kemal Mh. K.Şerife ecz. İöo bahçe düzenleme çalışmasında. (24.01.2026 işi devam)			10	3	
SERTAÇ TEKİN	Altıntaş Mh. 362 sk. Tınaztepe mh. 644 sk.352 sk. Parke tamir çalışmasında.				3	
ŞAHİN TAŞ	atamer mh. 2614 sk. 2612 sk,millet mh.2567 sk, güzelyalı cd. Parke tamir çalışmasında.				3	
ASFALT EKİBİ						
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
CENGİZ KARACA	Saygı mh. 2717 sk. Asfalt yama çalışmasında.			17	17	
HALİT ARITÜRK	Saygı mh. 2426 sk. Elle asfalt serme çalışmasında.					
METAL İŞLERİ EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
HALİL KARAKAŞ	İsmet paşa İ.Ö.O bayrak direği ve tutamak imalat montaj çalışmasında.			11	9	
	Selehattin Akçiçek kül. Mer. Çatı çıkış kapısı menteşe kaynak tamir çalışmasında.					
	Mehtap Mh. 3566 sk. No: 2/2 tutamak montaj çalışmasında.					
	Boğaziçi Mh. 2208/4 sk no: 2 tutamak tamir kaynak çalışmasında.					
	Ali reis Mh. 969 sk. Tutamak montaj çalışmasında.					
	Konak Belediyesi Fen İşleri Müd. Asfalt Şantiye Metal atölyesinde kiyınme odası karkas bölme imalat çalışmasında.					
YAPI ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
YÜKSEL ŞENER	Basmene hizmet binası zemin kat boya çalışmasında.			11	9	
	Basmene hizmet binası 7. kat boya çalışmasında.					
	Konak Belediyesi veteriner işleri md. Sıhhi tesisat çalışmasında.					
	100. Yıl anı evi izolasyon çalışmasında.					
	Beştepeler pazaryeri sosyal tesislerdeki beton atma ve izolasyon çalışmasında.					
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
ERCAN TAŞKIRAN	Atilla Mh. osman öksüz parkı zaman saati ayar çalışmasında.			8	7	
	Güneşli Mh. Atilla spor linye arızası giderilmesi çalışmasında.					
	Atilla parkı mübadele parkı zaman saati ayarı yapılması çalışmasında.					
	Göztepe parkı 99 sk. Sevgi yolu park içi zaman saati kontrol çalışmasında.					
	cicpark sağlık işleri arıza kontrol çalışmasında.					
	Çankaya Mh. 150 sk. Park zaman saati kontrol çalışmasında.					
	Göztepe Mh. Kadınlar birliği parkı zaman saati kontrol çalışmasında.					
	Çınartepe Mh. Rekreasyon alanı aydınlatma kontrol çalışmasında.					
	susuzdede parkı bayrak kontrol çalışmasında.					
	Kültür Mh. Gül,Meksika, italyan , Şevket Özçelik , dominik, caddelerinde bulunan aydınlatmaların kontrol çalışmasında.					
	Konak belediyesi basmane hizmet binası iç denetim md. Elektrik arızası giderilmesi çalışmasında.					

MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI		
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI	
35 CUJ 95		
35 DK 293		
35 DK 296		
35 BIM 086		
35 KS 029		

35 JG 645															
35 EK 504															
İBB ARACI															
		TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)													
SORUMLU														Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HANEFİ KAYHAN	19 sk.köşe (HİM)												3	2	
	Barbaros Mh. 351 sk. No:6 (25 TORBA)														
	Eşrefpaşa cd. No:77/A (25 TORBA)														
	Mithatpaşa cd. No:1146 (HİM)														
	1200/2 sk no:22/2 (100 TORBA)														
	Akdeniz Mh. Necati bey blv. No:31 (50 TORBA)														
	Altıntaş mh. Önü (80 TORBA HİM)														
	2763 sk. 60 TORBA HİM)														
	281 sk. No:114 (20 TORBA HİM)														
	Yenişehir roman kültür dernek yanı (HİM)														
	224 sk. Necati bey okul önü (HİM)														
	156 sk. No:33 (10 TORBA HİM)														
	1204 / 6 no:7 (70 TORBA HİM)														
	1203/4 ile 1203/9 köşesi (40 TORBA HİM)														
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, DIŞ GÖREV)												Ekip Kişi Sayısı	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI		
												20	17		
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET- İŞ MAKİNELERİ)															
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ				
15	9	6	15	6	9	12	6	6	6	0	6				
KURTARICI	ARIZALI KURTARICI	FAAL KURTARICI	BOM	ARIZALI	FAAL BOM	KONTEYNER ARACI	A	F	TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ	
2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	2	2	0	
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			55		ARIZALI ARAÇ ADEDİ				24		FAAL ARAÇ ADEDİ			31	
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI															
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA												OPERATÖR VE ŞOFÖRLER		
ERCAN ÖZDEMİR	GREYDER	Arızalı										Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı		
	LODERLER	Şantiye içerisinde.										42	38		
		Şantiye içerisinde.													
	BEKO LODER	Arızalı													
		Halkapınar mh. Moloz toplama çalışmasında.													
	EKSKAVATÖR (1)	asfalt ekiplerinde													
	EKSKAVATÖR (2)	moloz ekiplerinde													
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	inşaat ekiplerinde													
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	Arızalı													
	BOBCAT (1)	Arızalı													
	BOBCAT (2)	Arızalı													
	FREZE	Şantiye içerisinde.													
	FİNİŞER	Şantiye içerisinde.													
	FORKLİFT (1)	Şantiye içerisinde.													
	FORKLİFT (2)	Şantiye içerisinde.													
	BOMAG SİLİNDİR	Şantiye içerisinde.												TOPLAM PERSONEL SAYISI	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI: 8			RAPORLU PERSONEL SAYISI: 5			ÜCRETSİZ İZİN : 1 / SENDİKAL İZİN: 0								122	108