

	KONAK BELEDİYESİ	Rapor Tarihi	07/10/2025	İMZA	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tanzim Eden	İ. İlker GÜLER Birimler Yetkilisi		
	ŞANTİYE BİRİMİ	ONAY	Kerem BULUT Fen İşleri Müdürü		
	GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI	Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
		(06/10/2025) 11,28	(06/10/2025) 0		
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ALLAHVERDİ YÜCEL	Kültür Mahallesi Meksika Sokak parke tamir çalışmasında			10	3
SERTAÇ TEKİN	Kültür Mahallesi Meksika Sokak parke tamir çalışmasında				3
ŞAHİN TAŞ	M.Ali Akman Mah.16 sokak, Mithatpaşa 185 ve 187 sokak parke tamir çalışmasında				3
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Eşrefpaşa Bölgesi moloz toplama çalışmasında			17	16
HALİT ARITÜRK	Gültepe Bölgesi moloz toplama çalışmasında				
METAL İŞLERİ EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ				11	11
	Şantiye Atölyede bariyer imalat ve atık toplama dolabı tamir ve kapak imalat, montaj çalışmasında.				
YAPI ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Fevzi Paşa Mah.muhtarlık 442 sok.no:78 de bulunan eski ofisin tamir, tadilat ve boya çalışmasında.			12	9
	Halkapınar spor tesisleri tadilat çalışmasında				
	Halkapınar spor tesisleri sıhhi tesisat çalışmasında				
	Temizlik İşleri Müdürlüğü çatı beton atma çalışmasında				
	Mask Müzesi sıhhi tesisat ve klima drenajı taşıma çalışmasında				
	Zabıta Müdürlüğü sıhhi tesisat çalışmasında				
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ					
SORUMLU	ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Halkapınar Mah.Veteriner İşleri Müdürlüğü idari bina lineye arızası giderme çalışmasında			7	7
	Çınar Mah.Çınarlı rekreasyon alanı kafe elektrik lineye arızası giderme çalışmasında				
	Cengiz Topel Mah. Nihat Ünlü Parkı aydınlatma enerji pano sağlamlaştırma ve kontrolü çalışmasında				
	Güzelyalı Bölgesi parklar ve sevgi yollarının bakımı, onarımı ve aydınlatma eksiklerinin tespiti çalışmasında				
	Çahabey Mah. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi yan tarafında bulunan parkın aydınlatma direklerinin değiştirme çalışmasında				
	Abacıoğlu Kafeterya elektrik arızası giderme çalışmasında				
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI					
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI				
35 CUJ 95					
35 DK 293					
35 DK 296					
35 BIM 086					
35 KS 029					

35 JG 645													
35 EK 504													
İBB ARACI													
	TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)												
SORUMLU	MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI	Ekip Kişi Sayısı Çalışan Kişi Sayısı											
HANEFİ KAYHAN	Barbaros Sok.No:14 (12) torba	4	4										
	Atatürk Cad. No:372 (HİM)												
	Akın Simav Mah. Mithatpaşa cad. No:355 (50) torba												
	Çankaya Mah.181 sok.no:29-A (70) torba												
	Alsancak Mah.1471 sokak (HİM)												
	Zeytinlik Mah.1163 sokak No:77 (HİM)												
	M.Akif Mah. Mah.2737 sokak No:11 (60) torba												
	Zeytinlik Mah.1136/3 sokak no:9 (90) torba												
	Piri Reis Mah. 200 Sokak no:42 (HİM)												
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, DIŞ GÖREV)		Ekip Kişi Sayısı Çalışan Kişi Sayısı											
		2121											
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET- İŞ MAKİNELERİ)													
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ		
17	15	2	14	3	11	14	1	13	8		8		
KURTARICI		ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI		TİR	ARIZALI	FAAL TİR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ		
2		1		1		1	1	0	2	1	1		
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			58	ARIZALI ARAÇ ADEDİ			22	FAAL ARAÇ ADEDİ			36		
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI													
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA									OPERATÖR VE ŞOFÖRLER			
ERCAN ÖZDEMİR	GREYDER	Arızalı									Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
	LODERLER	Arızalı									46	45	
		Şantiye içinde çalışıyor.											
	BEKO LODER	Arızalı											
		Moloz ekibinde çalışıyor											
	EKSKAVATÖR (1)	Arızalı											
	EKSKAVATÖR (2)	Arızalı											
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	İnşaat ekibinde çalışıyor											
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	Şantiye içinde çalışıyor.											
	BOBCAT (1)	Arızalı											
	BOBCAT (2)	Moloz ekibinde çalışıyor											
	FREZE	Şantiye içinde çalışıyor.											
	FİNİŞER	Şantiye içinde çalışıyor.											
	FORKLİFT (1)	Şantiye içinde çalışıyor.											
	FORKLİFT (2)	Şantiye içinde çalışıyor.											
	BOMAG SİLİNDİR	Şantiye içinde çalışıyor.											TOPLAM PERSONEL SAYISI
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI: 2			RAPORLU PERSONEL SAYISI: 4			ÜCRETSİZ İZİN : 0 / SENDİKAL İZİN: 0			128	122			