

	KONAK BELEDİYESİ		Rapor Tarihi	19/06/2025	İMZA	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		Tanzim Eden	İ. İlker GÜLER Birimler Yetkilisi		
	ŞANTIYE BİRİMİ					
	GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		ONAY	Kerem BULUT Fen İşleri Müdürü		
			Toplanan Moloz (Ton)	Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)	
(18/06/2025) 00.00			(18/06/2025) 00.00			
YOL, KALDIRIM YAPIM - ONARIM EKİBİ						
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ALLAHVERDİ YÜCEL	Murat Reis Mahallesi M. Yüce Sonkurt Parkı çocuk oyun alanı yenileme çalışmasında.				10	3
SERTAÇ TEKİN	Murat Reis Mahallesi M. Yüce Sonkurt Parkı çocuk oyun alanı yenileme çalışmasında.					3
ŞAHİN TAŞ	İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak parke tamir çalışmasında.					2
ASFALT EKİBİ						
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR	YAPILACAK ÇALIŞMA				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Kocatepe Mahallesi 558 Sokak asfalt freze çalışmasında.				14	12
HALİT ARITÜRK	Kocatepe Mahallesi 558 Sokak asfalt freze çalışmasında.					
METAL İŞLERİ EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA				Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Çınartepe Mahallesi Aydın Erten Rekreasyon Alanı yeşil çit tamir montaj çalışmasında .				11	6
	Konak Mahallesi İl Seçim Kurulu pencere korkuluk montaj çalışmasında.					
	Şantiye atölyede Atilla Spor elektrik panosu korkuluk montaj çalışmasında.					
	Uğur Mahallesi 442 Sokak kaçak otopark önü beton blok sabitleme, kaynak ve montaj çalışmasında.					
	Gültepe Bölgesi metruk bina tel örgü kapı kaynak ve uyarıcı tabela montaj çalışmasında.					
	Murat Reis Mahallesi 213 Sokak no:43 kaçak motor bağlama yeri kesim çalışmasında.					
	Çankaya Mahallesi Behçet Uz Parkı elektrik panosu asma kilit yeri kilit montaj çalışmasında.					
YAPI ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Yenidoğan Mahallesi Temizlik İşleri Müdürlüğü alçıpan bölme alçı siva ve boya çalışmasında.				11	7
	Etiler Mahallesi Basmane Belediyemiz Hizmet Binası sıhhi tesisat çalışmasında.					
	Alsancak Mahallesi Türkan Saylan Kültür Merkezi 6. kat laminant parke tamir çalışmasında.					
	Güzelyalı Mahallesi Fuat Göztepe Parkı umumi wc sıhhi tesisat çalışmasında.					
	Güneşli Mahallesi Sadettin Yağdıran Spor Tesisleri halı saha kenarı dış cephe boya çalışmasında.					
	Murat Reis Mahallesi M. Yüce Sonkurt Parkı tamir ve tadilat çalışmasında.					
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	18.06.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Kültür Mahallesi Dominik Caddesi Sevgi yolu kermes etkinliğine enerji temin edilmesi çalışmasında.				7	6
	Kültür Mahallesi elektrik dağıtım panosu kaçak rölesi devreye alınması çalışmasında.					
	Alsancak Mahallesi 23 Nisan Sevgi Yolu kar kur montaj çalışmasında.					
	Çınartepe Mahallesi Kademeli Park kar takılması çalışmasında.					
	Çınartepe Mahallesi Ayudın Erten Parkı kar takılması çalışmasında.					
	Alsancak Mahallesi 1441 Sokak linye arızası giderme çalışmasında.					
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI						
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	18.06.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI					
35 BCN 87						
35 DK 293						
35 DK 296						
35 BIM 086						
35 KS 029						
35 JG 645						
35 EK 504						
35 BID 902						
	TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)					

SORUMLU		18.06.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (ÜCRETLİ) MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI								Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HANEFİ KAYHAN	2742 Sokak no:77moloz alım çalışmasında (10 torba) - Piri Reis Caddesi no:16 moloz alım çalışmasında (1 küçük kamyon)								3	2	
	136 Sokak no:10 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	141 Sokak no:24 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	136 Sokak no:37 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	3431 Sokak no:33 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	358 Sokak no:19 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	384 Sokak No:35 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	222 Sokak no:1 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Mithat Paşa Caddesi no:335 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	339 Sokak no:10 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Halil Rifat Paşa Caddesi no:407 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	334 Sokak no:52 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	213 Sokak no:12 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	222 Sokak no:17 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Mustafa Kemal Atatürk Caddesi moloz alım çalışmasında (HİM)										
	Halil Rifat Paşa Caddesi no:330 moloz alım çalışmasında (HİM)										
	1525 Sokak moloz alım çalışmasında (HİM)										
(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, ASFALT PLENT, DIŞ GÖREV)								MEVCUT KİŞİ SAYISI	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI		
								22	18		
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET- İŞ MAKİNELERİ)											
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ
17	15	2	14	4	10	14	1	13	8	2	6
KURTARICI		ARIZALI KURTARICI		FAAL KURTARICI		TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ
2		0		2		1	0	1	2	0	2
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			58		ARIZALI ARAÇ ADEDİ			19	FAAL ARAÇ ADEDİ		39
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI											
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA								OPERATÖR VE ŞOFÖRLER		
ERCAN ÖZDEMİR	GREYDER	Arızalı							Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
	LODERLER	Şantiye içinde beklemede.							46	42	
		Şantiye içinde beklemede.									
	BEKO LODER	Şantiye içinde beklemede.									
		Şantiye içinde beklemede.									
	EKSKAVATÖR (1)	Arızalı.									
	EKSKAVATÖR (2)	Arızalı									
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	Asfalt Ekibinde çalışıyor.									
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	İnşaat Ekibinde çalışıyor.									
	BOBCAT (1)	Arızalı									
	BOBCAT (2)	Arızalı									
	FREZE	Kocatepe Mahallesi 558 Sokakta çalışıyor.									
	FİNİŞER	Şantiye içinde beklemede.									
	FORKLİFT (1)	Şantiye içinde beklemede.									
	FORKLİFT (2)	Şantiye içinde beklemede.									
BOMAG SİLİNDİR	Şantiye içinde beklemede.							TOPLAM PERSONEL SAYISI	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI		
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI:11			RAPORLU PERSONEL SAYISI: 9			ÜCRETSİZ İZİN : / SENDİKAL İZİN: 2			124	102	