

	KONAK BELEDİYESİ	Rapor Tarihi	20/12/2025	İMZA		
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tanzim Eden	Kenan TAŞAR Birimler Yetkilisi			
	ŞANTIYE BİRİMİ					
	GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI	ONAY	Tolga BAŞARAN Fen İşleri Müdürü			
Toplanan Moloz Paralı (Ton)					Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)
(19/12/2025) 9,4					(19/12/2025) 21,860	
İNŞAAT EKİBİ						
SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
ALLAHVERDİ YÜCEL	Ulubatlı Mh.2740 Sk. kaldırım tamir çalışmasında.			10	4	
SERTAÇ TEKİN	Anafartalar caddesi kaldırım tamir çalışmasında.				3	
ŞAHİN TAŞ	Turgut Reis Mah. 301 sokak ve Barbaros Mah. 305 sokakta parke tamir çalışmasında.				3	
ASFALT EKİBİ						
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR				Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
VOLKAN TUC	Murat Reis Mah. 179-201, Etiler Mah. 1272 ve Yenigin Mah. 1310 sokaklarda asfalt yama çalışmasında.			17	13	
HALİT ARITÜRK	Temizlik İşleri Müdürlüğü içi asfalt yama çalışmasında.					
METAL İŞLERİ EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
HALİL KARAKAŞ	Konak Mah. Çakaloğlu Hanı asma tavan ve batar kat söküm çalışmasında			11	9	
	Kültür Mah. Dominik caddesi çöp kovası kesim ve sahne platform sabitleme kaynak çalışmasında.					
	Kocakapı Mah. 1039 sokak kaldırım üstü tabela demir kesim çalışmasında.					
	Şantiye Atölyede kurtarıcı kasa tamir kaynak çalışması ve Alüminyum pencere imalat çalışmasında.					
YAPI ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
YÜKSEL ŞENER	Mersinli Semt Merkezi iç cephe boya çalışmasında.			13	9	
	Basmene Hizmet binası zemin katta boya çalışmasında.					
	Basmene Hizmet binası sıhhi tesisat çalışmasında.					
	Zeki Müren parkı merdiven tutamakları yağlı boya çalışmasında.					
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ						
SORUMLU	ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI			Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı	
ERCAN TAŞKIRAN	Yenişehir Mah. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü linje arızasının giderilmesi çalışmasında.			7	7	
	Güneşli Mah. Ali Melek parkı arızalı led armatür başlıklarının değişimi çalışmasında.					
	Halkapınar Mah. Veteriner İşleri Müdürlüğü elektrik linje arızasının giderilmesi çalışmasında.					
	Murat Reis Mah. Murat Reis parkı aydınlatma sistemi linje arızasının giderilmesi çalışmasında.					
	Güzelyalı Mah. Fuat Göztepe parkı Kermes Etkinliği için ses sistemlerine enerji verilmesi çalışmasında.					
	Güzelyalı Mah. Fuat Göztepe parkı migros yanı arızalı led armatürün değişimi çalışmasında.					
	Kültür Mah. Dominik Sevgi yolu Yeni Yıl Pazarı etkinliğine teknik destek sağlanması çalışmasında.					
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI						
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI					
35 CUJ 95						
35 DK 293						
35 DK 296						
35 BIM 086						
35 KS 029						

35 JG 645

35 EK 504

İBB ARACI

TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)

SORUMLU

Yenigün Mah. Fevzi Paşa Bulvarı 913 sokak no:44/2 (40 torba)

İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Bulvarı no:22 (80 torba)

İsmet Kaptan Mah. 1385 sokak no:3 (25 torba)

Atila Mah. 480 sokak no:6 (50 torba)

Levent Mah. Barbaros Hayrettin Paşa caddesi no:86/1 (10 torba)

Ulubatlı Mah. 2706 sokak no:3/1 (10 torba)

Ulubatlı Mah. 2747 sokak no:3 (HİM)

2. Kadriye Mah. 680/1 sokak ile 692/2 sokak kesişimi (HİM)

Ulubatlı Mah. 2697 sokak no:16 (10 torba)

Millet Mah. 2531 sokak no:6 (10 torba)