

	KONAK BELEDİYESİ	Rapor Tarihi	29/11/2025	İMZA
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tanzim Eden	Kenan TAŞAR Birimler Yetkilisi	
	ŞANTIYE BİRİMİ			
	GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI		ONAY	Tolga BAŞARAN Fen İşleri Müdürü
Toplanan Moloz Paralı (Ton)			Üretilen Asfalt (Ton)	Satın Alınan Beton (m³)
(28/11/2025) 8,3			(28/11/2025) 0	

SORUMLU BERTAL YÜCEL	YAPILACAK ÇALIŞMA	Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ALLAHVERDİ YÜCEL	Kocakapı Mahallesi 1041/3 sokak Narin parkı çocuk oyun alanı çalışmasında.	10	4
SERTAÇ TEKİN	Kocakapı Mahallesi 1041/3 sokak Narin parkı çocuk oyun alanı çalışmasında.		3
ŞAHİN TAŞ	Güneşli Mah. 529/2, 526, Saim Çıkırıkçı sokakta parke tamir çalışmasında.		3

SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR		Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
VOLKAN TUC	Moloz toplama çalışmasında.	17	15
HALİT ARITÜRK	Moloz toplama çalışmasında.		

METAL İŞLERİ EKİBİ			
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA	Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ	Şantiye Atölyede bariyer ve hörgüçlü bariyer imalat çalışmasında.	11	10

YAPI ONARIM EKİBİ			
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA	Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER	Basmane Hizmet binası sıhhi tesisat çalışmasında.	13	9
	Basmane Semt Merkezi ağaç kenarı çevre düzenlemesi, duvar sıva ve iskele kurma çalışmasında.		
	Basmane Hizmet binası Başkanlık mutfak düzenleme çalışmasında.		
	Cicipark Yapı Onarım Şubesi depo düzenleme çalışmasında.		
	Basmane Hizmet binası boya çalışmasında.		

ELEKTRİK ONARIM EKİBİ			
SORUMLU	ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI	Sorm+Ekip Kişi Sayısı	Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN	Güzelyalı Mah. Mutluluk kahvesi kış bahçesi ısıtma ihtiyacı sebebi ile ufo montajı takılması ve enerji hattı çekilmesi çalışmasında.	7	7
	Yüzüncü Yıl Anı Evi elektrik sistemi ve jeneratör sistemi kontrolü çalışmasında.		
	Güneşli Mah. Yağhaneler Hizmet binası 7. kat Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü led aydınlatma trolerlerinin değişimi çalışmasında.		
	Türkan Saylan Kültür Merkezi 4. kat Kültür Müdürlüğü elektrik prizlerinin takılması çalışmasında.		
	Kültür Mah. Gül sokak yılbaşı süsleri ve ağaç aydınlatmalarının sökülmesi çalışmasında.		
	Güzelyalı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü elektrik arızasının giderilmesi çalışmasında.		
	Basmane Hizmet binası mutfak için priz montajı yapılması ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 3'lü grup priz temin edilmesi çalışmasında.		

MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI			
SORUMLU HANEFİ KAYHAN	MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI		
35 CUJ 95			
35 DK 293			
35 DK 296			
35 BIM 086			
35 KS 029			

35 JG 645														
35 EK 504														
İBB ARACI														
	TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON)													
SORUMLU	MOLOZ ALIM ÇALIŞMALARI	Ekip Kişi Sayısı Çalışan Kişi Sayısı												
HANEFİ KAYHAN	Yenişehir Mah. 1206 sokak no:32 (20 torba)	4	4											
	Güzelyalı Mah. 64 sokak no:18 (90 torba)													
	Çankaya Mah. 153 sokak no: 8 (27 torba)													
	Çankaya Mah. 207 sokak no:26 (HİM)													
	Barbaros Mah. 305 sokak no:66 (25 torba)													
	Barbaros Mah. 305 sokak no:36 (3 torba)													
	Atilla Mah. 513 sokak no:6 (HİM)													
	Hürriyet Mah. 472 sokak no:4 (20 torba)													
	Odunkapı Mah. 446 sokak no:30 (43 torba)													
	Hürriyet Mah. 479 sokak içi (HİM)													
	(ŞANTIYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, DIŞ GÖREV)			Ekip Kişi Sayısı	ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI									
		21	18											
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET- İŞ MAKİNELERİ)														
KAMYON	ARIZALI	FAAL KAMYON	İŞ MAKİNESİ	ARIZALI	FAAL İŞ MAKİNESİ	KAMYONET	ARIZALI	FAAL KAMYONET	BİNEK ARAÇ	ARIZALI	FAAL BİNEK ARAÇ			
15	9	6	15	6	9	12	6	6	6	0	6			
KURTARICI	ARIZALI KURTARICI	FAAL KURTARICI	BOM	ARIZALI	FAAL BOM	KONTEYNER ARACI	A	F	TIR	ARIZALI	FAAL TIR	SU TANKERİ	ARIZALI	FAAL SU TANKERİ
2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	
TOPLAM ARAÇ ADEDİ			55	ARIZALI ARAÇ ADEDİ				24	FAAL ARAÇ ADEDİ			31		
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI														
SORUMLU	YAPILACAK ÇALIŞMA									OPERATÖR VE ŞOFÖRLER				
ERCAN ÖZDEMİR	GREYDER	Arızalı	46	43										
	LODERLER	Arızalı												
		Şantiye içinde çalışıyor.												
	BEKO LODER	Asfalt ekibinde çalışıyor.												
		Arızalı												
	EKSKAVATÖR (1)	Arızalı												
	EKSKAVATÖR (2)	Şantiye içinde çalışıyor.												
	MİNİ EKSKAVATÖR (1)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.												
	MİNİ EKSKAVATÖR (2)	Şantiye içinde beklemede.												
	BOBCAT (1)	Arızalı												
	BOBCAT (2)	İnşaat ekiplerinde çalışıyor.												
	FREZE	Şantiye içinde beklemede.												
	FİNİŞER	Şantiye içinde beklemede.												
	FORKLİFT (1)	Şantiye içinde çalışıyor.												
	FORKLİFT (2)	Şantiye içinde çalışıyor.												
BOMAG SİLİNDİR		Şantiye içinde beklemede.	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI										
YILLIK İZİNLİ PERSONEL SAYISI: 5		RAPORLU PERSONEL SAYISI: 4	ÜCRETSİZ İZİN : 3 / SENDİKAL İZİN: 1		129	116								